

山梨大学(岩窪)芙蓉寮等改修電気設備工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1	E-13	シャワー室 手洗上ブランケット 機種不明 2台	1	ダウンライトとLSP-3×2台とする。
2	E-15~18	分電盤LB-A~LC-C内に MDA と W を取付ける事によろしいか 又 W の定格は60/5と100/5でよろしいか	2	W (電子式、検定付)を取付けることとする。定格は100/5とする。また、本工事で取付ける W (電子式、検定付)は、全てパルス発信機付とする。
3	E-34	系統図 既設LA-1,2は新設LA-1,2の間違いでは？	3	新設LA-1, 2とする。
4	E-20~22 E-31~33	配管はPF16かPF28か(貫通穴30φではPF28不可)	4	E-20~22の配管は、PF22とする。 E-31~33の配管は、記載通りとする。
5	E-31,32	配線 盤至由分 3P→1Pでよろしいか	5	1Pとする。系統図参照とする。
6	E-48	国際交流館内 既設ケーブルと接続箇所の状況が解りません	6	床下ピット内での接続とする。
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	